

SCHEDA TECNICA

Pettorina Bicolore HV AVB04 204



CATEGORIA
ALTA VISIBILITA'

COMPOSIZIONE
65% cotone 35% poliestere

PESO
210 g/m²

COLORI DISPONIBILI
21 Arancio/Blu

TAGLIE
S-2XL

IMBALLAGGIO
15



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471 Classe 2

CATEGORIA
SECONDA



DESCRIZIONE

- Apertura anteriore chiusa con asole e due bottoni in plastica coperti
- Apertura laterale chiusa con asola e due bottoni in plastica
- Elastico nella parte posteriore cucito da fianco a fianco per un maggior comfort e vestibilità
- Rinforzo al cavallo per una maggiore resistenza
- Due tasche anteriori applicate
- Tasca posteriore applicata chiusa con asola e bottone
- Due tasconi laterali chiuse con pattina e un pezzo di velcro centrale, soffiutto centrale
- Tascone sulla pettorina chiuso con cerniera
- Bretelle regolabili con fibbie in plastica
- Fondo gamba con orlo
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Due bande rifrangenti che circondano la gamba









CAMPI D'IMPIEGO

Indumenti da indossare in condizioni, di scarsa visibilità in qualunque situazione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità.

TABELLA TAGLIE

	S	M	L	XL	2XL
VITA	46	50	54	58	62
BACINO	53	57	61	65	69
LUNGHEZZA TOTALE	117,5	120	123	126	127
FONDO	24	24	24	25	25
INTERNO GAMBA	78	80	81	83	84

TRATTAMENTO

	NUMERO MASSIMO DI LAVAGGI (50)		CENTRIFUGA NON AMMESSA
	CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA		ASCIUGATURA APPESO PER SGOCCIOLAMENTO ALL'OMBRA
	LAVAGGIO A MACCHINA - TEMPERATURA MASSIMA 60°		STIRATURA AMMESSA 150°C
	COLORO NON AMMESSO		LAVAGGIO A SECCO NON AMMESSO

CONSIGLI PER L'USO

Gli indumenti che fanno parte di un completo devono essere indossati insieme. Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta. Le caratteristiche indicate vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata correttamente indossati allacciati e in perfetto stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che i dispositivi siano in perfette condizioni, integri e puliti.