

<b>Linea</b>	<b>Modello</b>	<b>Articolo</b>
<b>P&amp;P</b>	<b>GILET BRISTOL</b>	<b>GGXV8300</b>

**ABBIGLIAMENTO INVERNALE**


**TESSUTO:**  
100% Poliestere spalmato AC

**SPECIFICHE:**  
Gilet smanicato  
Doppia imbottitura  
Una tasca al petto chiusa con cerniera  
Due tasche inferiori chiuse con cerniera  
Coulisse con fermacorda sul fondo  
Coda di topo riflettente sulle spalle  
Giromanica elasticizzato

**Possibilità di cambio tira zip in diversi colori**

**Campi d'impiego:**

Capo di abbigliamento per utilizzo generico in vari ambiti, adatto sia per le mezze stagioni che in presenza di temperature fredde ma non estreme e in presenza di vento durante il lavoro

**IMBALLAGGIO:**  
Cartone da 10

**PITTOGRAMMI:**

**CE** PRIMA CATEGORIA


**INFO TECNICHE:**

**Peso:** 280 gr/mq

**Colori disponibili:** 01 Blu – 09 Grigio – 11 Nero

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-XXXL

**Categoria:** **CE** PRIMA

**Certificazioni:**  
**UNI EN ISO 13688:2013**

**PRESTAZIONI:**

UNI EN 13688:2013	requisiti	risultati
Determinazione pH	3,5<pH<9,5	Pass
Solidità colore al sudore acido e alcalino	Grado 4	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	pass
Variazione dimensionale	± 3%	pass

**TABELLA TAGLIE:**

	S	M	L	XL	2XL	3XL
TORACE	54	56	58	60	62	64
LUNGHEZZA	69	71	73	75	77	79
FONDO	52	54	56	58	60	62

**ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:**

	CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA		STIRATURA NON AMMESSA
	CLORO NON AMMESSO		CENTRIFUGA NON AMMESSA
	LAVAGGIO A SECCO NON AMMESSO		LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 40°C
	ASCIUGARE APPESO GOCCIOLANTE		



<b>Linea</b>	<b>Modello</b>	<b>Articolo</b>
<b>P&amp;P</b>	<b>GILET BRISTOL</b>	<b>GGXV8300</b>

**LIMITI:**

Indumenti che NON forniscono protezione da shock elettrico, elevate emissioni di raggi UV, NON sono adatti per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco); per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, oppure sia richiesta una barriera completa al liquido o a prodotti chimici gassosi in operazioni di saldatura e procedimenti connessi e di scarsa visibilità.

**CONSIGLI PER L'USO:**

Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione. Le caratteristiche di visibilità vengono alterate qualora il capo stesso non risulti adeguatamente pulito o abbia subito modifiche non autorizzate.

**PULIZIA, COSERVAZIONE E SMALTIMENTO:**

Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione sul capo. Conservare nel suo imballo in luogo fresco e asciutto. Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali