

Linea	Modello	Articolo
P&P	POLO M/C	STP11102

MAGLIERIA



TESSUTI:

100% Cotone Piquet pettinato

SPECIFICHE:

Collo chiuso con tre bottoni Giromanica a costine

IMBALLAGGIO:

Cartone da 15

PITTOGRAMMI:

CE PRIMA CATEGORIA

EN ISO 13688:2013



Campi d'impiego:

Capo di abbigliamento per utilizzo generico in vari ambiti, sia durante il lavoro sia come articolo casual per il tempo libero.

INFO TECNICHE:

Peso: 190 gr/mq

Colori disponibili: 01 Navy Blu - 07 Bianco - 02 Verde -

27 Grigio Melange – 04 Arancio –

06 Royal Blu - 05 Rosso

Taglie: S-M-L-XL-2XL-3XL

Categoria: CE PRIMA

Certificazioni:

UNI EN ISO 13688:2013

TABELLA TAGLIE:

	S	M	L	XL	2XL	3XL
TORACE	50	54	56	58	60	62
SPALLE	43	45	47	49	51	53
LUNGHEZZA	70	73	75	77	80	82
LUNGHEZZA MANICA	24	25	26	27	28	29

PRESTAZIONI:

requisiti	risultati
3,5 <ph<9.5< th=""><th>Pass</th></ph<9.5<>	Pass
Grado 4	Pass
Non rilevabile	pass
± 3%	pass
	Grado 4 Non rilevabile

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

INI DI LAVAGGIO.		
CONSULTARE		STIRATURA
LA NOTA		AMMESSA
INFORMATIVA		
CLORO NON		CENTRIFUGA
AMMESSO	$\mathbf{r} \cdot \mathbf{y}$	AMMESSA
LAVAGGIO A		LAVAGGIO A
SECCO	1400	MACCHINA
AMMESSO	40	Temperatura
		massima 40°C
	CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA CLORO NON AMMESSO LAVAGGIO A SECCO	CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA CLORO NON AMMESSO LAVAGGIO A SECCO



Linea	Modello	Articolo
P&P	POLO M/C	STP11102

LIMITI:

Indumenti che NON forniscono protezione da shock elettrico, elevate emissioni di raggi UV, NON sono adatti per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco); per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, oppure sia richiesta una barriera completa al liquido o a prodotti chimici gassosi in operazioni di saldatura e procedimenti connessi e di scarsa visibilità.

CONSIGLI PER L'USO:

Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione. Le caratteristiche di visibilità vengono alterate qualora il capo stesso non risulti adeguatamente pulito o abbia subito modifiche non autorizzate.

PULIZIA, COSERVAZIONE E SMALTIMENTO:

Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione sul capo. Conservare nel suo imballo in luogo fresco e asciutto. Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali