



| | | |
|------------------------|------------------|-----------------|
| Linea | Modello | Articolo |
| P&P - FLASH | PANTALONE | STX43101 |

ABBIGLIAMENTO BASIC LINEA FLASH



TESSUTO:
100% cotone drill massaua sanforizzato

SPECIFICHE:
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Elastico posteriore in vita
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Due tasconi laterali chiusi con pattina e velcro
Bande rifrangenti al fondo
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

IMBALLAGGIO:
Cartone da 15

PITTOGRAMMI:

CE PRIMA CATEGORIA



Campi d'impiego:

Capo d'abbigliamento da lavoro per utilizzo generico. Adatto per qualsiasi attività lavorativa anche per periodi prolungati di utilizzo.

INFO TECNICHE:

Peso tessuto: 260 gr/mq

Colori disponibili: 01 Blu – 02 Verde

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Categoria: **CE** PRIMA

Certificazioni:
UNI EN ISO 13688:2013

TABELLA TAGLIE:

| | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| VITA | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 58 | 60 |
| BACINO | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 69 |
| FONDO GAMBA | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| INTERNO GAMBA | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 |
| LUNGHEZZA | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 119.5 | 120 |

PRESTAZIONI:

| UNI EN 13688:2022 | requisiti | risultati |
|--|----------------|-----------|
| Determinazione pH | 3,5 < pH < 9,5 | Pass |
| Solidità colore al sudore acido e alcalino | Grado 4 | Pass |
| Determinazione ammine aromatiche cancerogene | Non rilevabile | pass |
| Variazione dimensionale | ± 3% | pass |

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

| | | | |
|--|--------------------------------|--|--|
| | CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA | | STIRATURA A 150°C AMMESSA |
| | CLORO NON AMMESSO | | CENTRIFUGA AMMESSA |
| | LAVAGGIO A SECCO AMMESSO | | LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 60°C |



| Linea | Modello | Articolo |
|------------------------|------------------|-----------------|
| P&P - FLASH | PANTALONE | STX43101 |

LIMITI:

Indumenti che NON forniscono protezione da shock elettrico, elevate emissioni di raggi UV, NON sono adatti per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco); per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, oppure sia richiesta una barriera completa al liquido o a prodotti chimici gassosi (ad es. situazioni in cui sussista il rischio di esposizione ad emissioni massicce e potenti di prodotti chimici liquidi concentrati e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa (in particolare per tutti i rischi rientranti nella III categoria definita nel REGOLAMENTO (UE) 2016/425)

CONSIGLI PER L'USO:

Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione.

PULIZIA, COSERVAZIONE E SMALTIMENTO:

Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione sul capo. Conservare nel suo imballo in luogo fresco e asciutto. Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali